


## DND-AC M1 F PANTHER

### Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	993
100 mm	882
150 mm	401
200 mm	295
250 mm	201
300 mm	133
350 mm	115
400 mm	92

### Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC M1 F PANTHER



\* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

\*\* Testowanie bez obciążenia materiałem

\*\*\* Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %